

ARRETÉ :

AR_2023_14

Arrêté municipal de Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI)

Le Maire de la commune de Ventalon en Cévennes

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2213-32, L. 2225-1 à L. 2225-4 et R. 2225-1 à R. 2225-10,

Vu le décret n°2015-235 du 27 février 2015 relatif à la Défense Extérieure Contre l'Incendie, notamment son article 8,

Vu l'arrêté du 15 décembre 2015 fixant le Référentiel National de la Défense Extérieure Contre l'Incendie NOR : INTE1522200A,

Vu l'arrêté préfectoral N° 2023-SDIS48-031-001 du 31 janvier 2023 approuvant le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (R.D.D.E.C.I.) de la Lozère,

Arrête

Article 1 : Recensement des P.E.I.

Le présent arrêté recense l'ensemble des Points d'Eau Incendie (PEI) publics et privés, de la commune, mis à la disposition des services d'incendie et de secours, à l'exception des PEI privés et des ICPE, à usage exclusif de celles-ci.

Article 2 : Base de données des P.E.I.

Cet arrêté permet d'actualiser la base de données de la DECI (BDDECI) du SDIS 48.

Article 3 : Caractéristiques des P.E.I.

Le recensement des PEI (en annexe du présent arrêté) mentionne les caractéristiques suivantes :

- *numéro du PEI (numérotation unique délivrée par le SDIS 48)*
- *adresse précise et coordonnées GPS en « Lambert 93 »*
- *type de PEI*
- *pérennité du PEI et / ou volume du réservoir*
- *débit sous un bar de pression dynamique et pression statique*
- *diamètre d'alimentation et de sortie du PEI*
- *autres caractéristiques.*

Article 4 : Organisation de l'information entre les différents acteurs (obligatoire)

Toute création, suppression, ou déplacement d'un PEI public ou privé doit faire l'objet d'une information au SDIS, en vue d'actualiser la base de données départementale, par l'envoi :

- d'un procès-verbal de réception pour les créations (annexe 4 et 5 du RDDECI)
- d'une information pour les suppressions, déplacements, anomalie, indisponibilité ou disponibilité (annexe 9 RDDECI).

Article 5 : Mise à jour de l'arrêté

La mise à jour de l'arrêté, et par voie de conséquence de la base de données départementale du SDIS (création, suppression, déplacement d'un PEI), s'effectue quotidiennement dès réception



des éléments en provenance des services concourant à la DECI (SDIS, SATEP, service public DECI communal, syndicats des eaux, communautés de communes).
Cet inventaire ne prend pas en compte les indisponibilités ponctuelles des PEI.
Un nouvel arrêté sera pris tous les 3 ans.

Article 6 : Modalités de réalisation des contrôles techniques des P.E.I.

Conformément au RDDECI, la périodicité des contrôles techniques obligatoires est effectuée au maximum tous les trois ans. Le résultat des contrôles techniques fait l'objet d'un compte rendu transmis au maire et au SDIS (annexe 6 du RDDECI).
Le propriétaire ou l'exploitant disposant de PEI privés doit effectuer les contrôles et transmettre les comptes rendus au maire et au SDIS 48 (annexe 7 du RDDECI).

Article 7 : Notification

Le maire notifie cet arrêté au préfet et toute modification ultérieure. Le SDIS centralise cette notification.



Fait à Ventalon en Cévennes, le 27/06/2023,

Le maire, Pierre-Emmanuel DAUTRY

Annexe : Tableau inventaire exhaustif des points d'eau incendie.

Pour extrait certifié conforme

RF SOUS PREFECTURE DE FLORAC
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 27/06/2023 048-200058410-20230627-AR_2023_14-AR

Liste des points d'eau

48152 Ventalon en Cevennes

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Déb.		État	Anomalie	Accès	*Sign.	Anomalies					
					A 1 bar	Statique					Pres.	Volume m3	Position X	Position Y		
1	PI	St Frezal de Ventalon Vimbouches épingle sur la route principale.	100	100 / 2x65	68	3,9					766969	6355296	<ul style="list-style-type: none"> État Anomalie Accès Signalisation 	<ul style="list-style-type: none"> -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique 	<ul style="list-style-type: none"> -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème 	<ul style="list-style-type: none"> -Non conforme en service
2	PI	St Frezal de Ventalon Le Gérion à côté du petit parking.	80	65	12	6,5					768277	6354402	<ul style="list-style-type: none"> État Anomalie Accès Signalisation 	<ul style="list-style-type: none"> -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique 	<ul style="list-style-type: none"> -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème 	<ul style="list-style-type: none"> -Non conforme en service
3	PI	St Frezal de Ventalon la Ponge bord de la RD29 dans un renforcement (parking).	80	65	1,8	1,8					768114	6355089	<ul style="list-style-type: none"> État Anomalie Accès Signalisation 	<ul style="list-style-type: none"> -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique 	<ul style="list-style-type: none"> -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème 	<ul style="list-style-type: none"> -Non conforme en service
4	PI	St Frezal de Ventalon l'Ayrolle au bord de la RD29 X des Abrits et de Tourtoulon sur le parking de la poterie et de la brasserie	80	65	12,5	12,5					768575	6355015	<ul style="list-style-type: none"> État Anomalie Accès Signalisation 	<ul style="list-style-type: none"> -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique 	<ul style="list-style-type: none"> -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème 	<ul style="list-style-type: none"> -Non conforme en service
5	PI	St Frezal de Ventalon Les Abrits devant l'école	80	65	3,0	3,0					768962	6355274	<ul style="list-style-type: none"> État Anomalie Accès Signalisation 	<ul style="list-style-type: none"> -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique 	<ul style="list-style-type: none"> -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème 	<ul style="list-style-type: none"> -Non conforme en service
6	PI	St Frezal de Ventalon Le Conchés bord de la RD29	80	65	17	5,4					768966	6355859	<ul style="list-style-type: none"> État Anomalie Accès Signalisation 	<ul style="list-style-type: none"> -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique 	<ul style="list-style-type: none"> -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème 	<ul style="list-style-type: none"> -Non conforme en service
8	PI	St Frézal de Ventalon Pérens Haut	80	65	12	2,1					771544	6354856	<ul style="list-style-type: none"> État Anomalie Accès Signalisation 	<ul style="list-style-type: none"> -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique 	<ul style="list-style-type: none"> -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème 	<ul style="list-style-type: none"> -Non conforme en service
9	PI	St Frézal de Ventalon Pérens Bas	80	65	26	6,3					771639	6354387	<ul style="list-style-type: none"> État Anomalie Accès Signalisation 	<ul style="list-style-type: none"> -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique 	<ul style="list-style-type: none"> -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème 	<ul style="list-style-type: none"> -Non conforme en service
10	PI	St Andeol de Clerguemort, le Cros bord de la route.	80	65							771299	6356744	<ul style="list-style-type: none"> État Anomalie Accès Signalisation 	<ul style="list-style-type: none"> -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique 	<ul style="list-style-type: none"> -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème 	<ul style="list-style-type: none"> -Non conforme en service

Liste des points d'eau

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Déb. A 1 bar	Pres.		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies			Position Y
						Statique	Dynamique					Volume m3	Position X	Position Z	
11	PI	St Frezal de Ventalon Cessenades	80	65	15	10,2						Numérotation SDIS absente Bouchon obturation absent/non étanche Chaînette absente/cassée Débit inférieur à 30 m³/h	768259	6353866	
12	BI	St Frezal de Ventalon Le Temple, maison communale Étienne Passebois, crèche.	Inconnu	65		3,6						Volume de dégagement 50 cm insuffisant Débit inférieur à 30 m³/h	768155	6354699	
14	BI	St Andeol de Clerguemort Espinas atelier Pierre sèche	Inconnu	100		3,8						Panneau signalisation absent/dégradé Numérotation SDIS absente Débit inférieur à 30 m³/h Volume insuffisant inférieur à 30 m³	770438	6357210	
15	BI	St Andeol de Clerguemort Lézinier parking mairie annexe	Inconnu	100	12	1,4						Panneau signalisation absent/dégradé Numérotation SDIS absente Débit inférieur à 30 m³/h	772304	6355152	

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

Aspirations

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat		*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Statique	Dynamique					
7	A	St Frezal de Ventalon au bord de la RD29 entre le plan de la Fougasse et Le Conchés								Numérotation SDIS absente	Besoin de la tricoise pour ouvrir la trappe. Aucune prise de raccordement, à prévoir. Altitude 819m.
13	PF	St Andeol de Clerguemort l'Espinas	300							PEI inaccessible Numérotation SDIS absente Bouchon obturation absent/non étanche Demi-raccord inutilisable/cassé	Altitude 910m . Réserve agricole pour irriguer le verger. Prévoir un poteau d'aspiration en bord de route départementale. Contrôle technique du SDIS en 2022
16	A	St Andeol de Clerguemort Sambuget entrée côté St Andéol	30							PEI inaccessible Numérotation SDIS absente	Réservoir DFCI sans prise directe, à prévoir. Altitude 592m. Contrôle technique du SDIS en 2022
17	A	St Andeol de Clerguemort Poussiel	30							Numérotation SDIS absente	Altitude 712m . Réservoir DFCI sans prise directe. Contrôle technique du SDIS en 2022

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service